

Versuni objavlja odpoklic parnih postaj Philips serije 8000 (PSG8030, PSG8040, PSG8050, PSG8130, PSG8140, PSG8160)

Podjetje Versuni kot previdnostni ukrep izvaja odpoklic določenega števila parnih postaj Philips serije 8000 s tedenskimi številkami proizvodnje med 2419 in 2441. Odločitev o odpoklicu izdelka je bila sprejeta, ker je varnost naših potrošnikov za nas najpomembnejša.

Zakaj je ta proizvod nevaren?

Zaradi proizvodne napake pri varjenju boilerja, ki v parnem sistemu ustvarja paro, lahko pride do uhajanja pare, kar lahko povzroči opekline ali poškodbe zaradi udarca.

Kaj storiti

Takoj prenehajte uporabljati odpoklicani izdelek. Izključite izdelek iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Preverite, ali je vaš izdelek del odpoklica, tako da obiščete povezavo:

<https://www.philips.si/c-e/ho/recall-perfectcare-8000-9000-elite-series> in vnesete podatke o svojem modelu.



Preverite številko modela izdelka na tipski ploščici nepremičnega dela. Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani izdelka. Če se številka modela ujema, preverite še tedensko številko proizvodnje.



V primeru, da tedenska številka proizvodnje ni v rangi 2419 – 2441, lahko izdelek uporabljate normalno.

Zahtevki, ki so na voljo potrošnikom

Ponujamo brezplačno predelavo prizadetih izdelkov. Če ta rešitev za vas ni ustrezna, se obrnite na center za podporo uporabnikom, za dogovor o alternativni brezplačni rešitvi.

Kontakt

- **Philips podpora:**

Spletna stran: <https://www.philips.si/c-w/podpora/support-contact-page.html>

Telefonska številka: +386 80 68 89 90

Podjetje Versuni se vam iskreno opravičuje za morebitne nastale vsehčnosti.

Razširite informacije o tem odpoklicu, zlasti če veste, da je bil odpoklicani proizvod nekomu drugemu ponujen, posojen ali prodan.

POVEJTE NAPREJ: Povejte prijateljem in družini o tem odpoklicu!